



RH96 Snímač

relativní vlhkosti + teploty

Kompaktní nástěnný snímač relativní vlhkosti a teploty pro univerzální použití a jednoduché aplikace.

Výběr ze dvou možností analogového výstupu signál (0...10V nebo 4...20mA) a výběr ze dvou provedení koncovky snímače.

Držák pro nástěnnou montáž je součástí dodávky.

Objednací kód

2000.50.018	RH96-3GA - vlhkost 4...20 mA, kovová koncovka
2000.50.019	RH96-3GA - vlhkost 4...20 mA, mosazná koncovka
2000.50.020	RH96-3GA - vlhkost 0...10 V + teplota PT100, kovová koncovka
2000.50.021	RH96-3GA - vlhkost 0...10 V + teplota PT100, mosazná koncovka

Vlastnosti

Velikost	126 mm x 20 mm
Napájení	12...30 Vss
Spotřeba	3,5 mA max pro 0...10 V
Pracovní teplota	-10 °C ... +60 °C
Pracovní rozsah	6...100% RH
Přesnost 25 °C	+/- 5% RH (15...90% RH)
Čas odezvy	cca 2 s
Kabel	3 m

Výstupy

Relativní vlhkost	0...10 V, 4...20 mA
Teplota	PT100 3 žilová

